



## INFORME DE LICENCIA CON REMUNERACIÓN

**No. solicitud licencia con remuneración**  
ILR-DIG-PLA-RRF-0002-2024

**Fecha de informe**  
9/30/2024 11:28:03 AM

**Orden de trabajo**  
23SF033P500670

## DATOS GENERALES

**Apellidos - nombres del servidor**  
RUIZ FRANCO RICARDO AUGUSTO

**Puesto**  
VERIFICADOR DE OPERACIONES 3

**Provincia/Ciudad de la comisión**  
SANTA ELENA - LA LIBERTAD

**Nombre de la unidad del servidor**  
GERENCIA DE OPERACIONES

**Servidores que integran la comisión**  
1

## INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

### INFORME DE VIÁTICOS BUQUE TANQUERO VICTORIA.

#### JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

08h00 a 10h40 Salida de ASTINAVE EP y llegada a la Ciudad de La Libertad.  
10h40 a 11h00 Se desembarcó Equipos - Herramientas y Personal muelle SUINLI.  
11h00 a 12h30 Traslado desde muelle SUINLI hasta el Hotel (Alimentación).  
13h00 a 13h15 Traslado desde el Muelle SUINLI hasta A bordo del B-T Victoria.  
13h15 a 15h00 Revisión integral de circuitos de agua lastre y sistemas electrónicos. Detectándose alarma de temperatura (Temperature switch alarm) que nos impedía el inicio el proceso de la Planta de Tratamiento de Agua Lastre.

#### PRODUCTOS ALCANZADOS

Se procedió a realizar la verificación exhaustiva de las conexiones, identificando errores en los diagramas proporcionados por el fabricante y se analizó bosquejo de un diagrama para resolver el inconveniente punto por punto.

Traslado desde el Buque Tanquero Victoria al Muelle SUINLI.  
Traslado desde el Muelle SUINLI al Hotel.

#### VIERNES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

08h00 a 08h40 Traslado del Hotel al Muelle SUINLI y Traslado del Muelle SUINLI hasta a bordo del B-T Victoria.  
08h40 a 17h30 Con la nueva diagramación se fue comparado cada una de las conexiones, pero al momento del arranque de la planta, se presentó un nuevo inconveniente, el sistema no detectaba flujo lo que impedía el encendido del filtro UV, se revisaron los circuitos y se realizaron pruebas en cada una de las válvulas y electroválvulas hasta lograr corregir el problema de detección de flujo.

#### PRODUCTOS ALCANZADOS

La Prueba de Presión de las Bombas durante el lastre tuvo un incremento de presión de 2.4 bares, cuando normalmente funcionaban a 0.8 bares. Se realizó prueba de funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Agua Lastre satisfactoriamente.  
17h30 a 18h00 Traslado desde A bordo del B-T Victoria hasta el Muelle SUINLI y Traslado del Muelle SUINLI al Hotel.

#### SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

08h00 a 08h30 Traslado del Hotel al Muelle SUNLI y Traslado desde el Muelle SUINLI a bordo del Buque Tanquero Victoria.

#### PRODUCTOS ALCANZADOS

Se realizó un recorrido total de los circuito de la Planta de Tratamiento de Agua Lastre con el bombero encargado del control de bombas para lastrado y deslastrado del Buque Tanquero Victoria, se acordó que la Planta funciona correctamente y se procedió a recoger los Equipos - Herramientas.

11h00 a 13h00 Traslado desde el Buque Tanquero Victoria hasta el Muelle SUINLI y Traslado del Muelle SUINLI al Hotel (incluye el almuerzo).  
13h00 a 15h00 Espera de los Vehículos para el traslado del personal - Equipos - Herramientas.

Fecha/Hora Salida 9/26/2024 8:00:00 AM  
Fecha/Hora Llegada 9/28/2024 3:00:00 PM  
Fecha/Hora Retorno 9/30/2024 8:00:00 AM

**NOTA**  
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en la Comisión, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento de la licencia según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE

Tipo	Nombre	Ruta	F/H Salida	F/H Llegada
TERRESTRE ASTINAVE	CAMIONETA GXI-172 LUV D- MAX 3.0L DIESEL CD TM 4X2	GUAYAQUIL - LA LIBERTAD	9/26/2024 8:00:00 AM	9/26/2024 11:00:00 AM
TERRESTRE ASTINAVE	CAMIONETA GXI-172 LUV D- MAX 3.0L DIESEL CD TM 4X2	LA LIBERTAD - GUAYAQUIL	9/28/2024 1:00:00 PM	9/28/2024 3:00:00 PM

NOTA: En case de haber utilizado el transporte público aéreo o terrestre, se deberá adjuntar obligatoriamente los pasajes a bordo o bloteos, de acuerdo a lo que establece el artículo 19 del Reglamento para pago de Viáticos, Subsistencias y Movilización.

OBSERVACIONES

**Servidor Comisionado**  
RUIZ FRANCO RICARDO AUGUSTO  
F. Aprobación: 9/30/2024 11:28:03 AM

**NOTA**  
El presente informe deberá presentarse dentro del término máximo de 4 días de cumplida la licencia, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendrá que restituir los valores pagados. Cuando la licencia sea superior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado

FIRMAS DE APROBACIÓN

**Responsable de la Unidad del Servidor Comisionado**  
HERNANDEZ ZAMBRANO GUSTAVO RAFAEL  
F. Aprobación: 9/30/2024 1:21:01 PM

**Jefe inmediato del responsable de la unidad**  
BAHAMONDE CARPIO LUIS ENRIQUE  
F. Aprobación: 9/30/2024 4:19:18 PM